

長野県内でのごみ処理施設等の 火災が多発しています！

火災発生日	場所	内容
平成 31 年4月4日	長野市	ごみ処理施設の不燃ごみ貯蔵槽から火災が発生
令和元年 5 月 24 日	松本市	産業廃棄物処理会社の集積場から火災が発生
令和元年 5 月 29 日	東御市	産業廃棄物処理会社の敷地で廃材などが焼ける火災が発生
令和元年 6 月 4 日	千曲市	ごみ収集車の荷箱から火災が発生

◆ 火災の主な原因と注意事項

火災の原因については、ライターやカートリッジ式の高圧ボンベ缶、スプレー缶充電式電池が原因となっています。

中身が残ったまま排出すると、回収等の際にライターやスプレー缶などが破損し可燃性ガスが漏れ室内等に充満します。

そこへ電池を抜かずに排出したストーブや、ガスコンロの着火装置が誤作動を起こしてガスに引火し火災が発生します。

また、充電式電池は、回収等の際に破損や圧縮されるとショートし発熱や発火を引き起こし火災が発生します。

こうした火災は、千曲市や坂城町が示した分別や必要な処理を実施していないことが原因となっていますので、十分注意していただきますようお願いします。



◆ 火災が発生した時の対応

もしも火災が発生した場合は、速やかに 119 番通報するとともに初期消火を実施してください。また、日頃から防火管理を徹底していただき、消火設備の点検確認等をお願いします。



問い合わせ先
千曲坂城消防本部
予防課 予防係
電話 (代)026-276-0119