

## エアゾール式簡易消火具の不具合の発生について

### 【不具合の概要】

エア・ウォーター・ソル株式会社が、平成31年1月から4月にかけて製造したエアゾール式簡易消火具の一部において、「保管中に液剤が漏出する」不具合が発生しています。

現在不具合が発生していなくても、同種の不具合が発生する可能性があり、メーカーでは自主回収を呼び掛けています。

### 【対象製品】

製造元事業者及び製品名	製品名（届出番号）	標準使用期間又は品質保障期間
エア・ウォーター・ソル株式会社 エアゾール式簡易消火具	「直撃消火」 「ファイヤーカット」 「ファイヤーロックNEXT」 「ブロックショットα」 (届出番号:A014504101A) 「ロイヤルガードⅢ」 「スーパールームガードⅣ」 (届出番号:A014504102A)	2022年1月から 2022年4月まで の期間

### 【製造業者の対応窓口】

[エア・ウォーター・ソル株式会社](https://www.airwatersol.com) お客様相談室

フリーダイヤル 0120-033-277

受付時間 午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）

URL <https://www.airwatersol.com/recall>



問い合わせ先

千曲坂城消防本部

予防課 予防係

電話 代026-276-0119